

Misurazione con il distanziometro laser

Procedura:

Per mantenere le imprecisioni a distanza

Il metro pieghevole ha ora un degno rivale. Con il distanziometro laser potrete rilevare distanze, dimensioni, superfici e volumi con rapidità, semplicità e precisione mai viste.

- 1** Applicare un distanziometro. Un'apposita livella integrata sarà d'aiuto per un esatto allineamento in orizzontale. Secondo necessità, si potrà misurare dal bordo anteriore o da quello posteriore dell'utensile.
- 2** Mirare con precisione al punto obiettivo, mediante il laser puntiforme e il puntatore ausiliario.
- 3** Sarà sufficiente premere un pulsante per leggere comodamente il risultato sull'ampio display. La precisione di misurazione è pari a ± 2 mm (indipendentemente dalla distanza). In questo stesso modo sarà possibile calcolare anche volumi e superfici, con semplicità e rapidità.

Bosch non offre alcuna garanzia sulla completezza e l'esattezza dei manuali indicati. Bosch ricorda altresì che l'uso dei presenti manuali è a rischio e pericolo dell'utente. Attuare ogni misura preventiva di sicurezza.