

Poncer une fenêtre en bois

Instructions :

Repeindre une fenêtre en bois

Après quelques hivers froids, les fenêtres en bois demandent un rafraîchissement. Voici comment les protéger pour quelques années.

- 1** Coller du ruban adhésif le long des vitres. Nettoyer les surfaces à traiter avec de l'eau savonneuse puis les poncer. Si seule la couche superficielle est endommagée, c'est-à-dire si le bois n'est pas atteint, un ponçage léger avec du papier abrasif à grain fin puis une simple couche suffisent.
- 2** En présence de creux relativement profonds, déchausser la fenêtre, la poser sur deux tréteaux et araser les creux à l'aide d'une ponceuse delta équipée d'une feuille abrasive de grain intermédiaire (100 à 120).
- 3** Eliminer la poussière puis appliquer le revêtement avec un pinceau rond de taille intermédiaire.
- 4** Une fois la première couche sèche, poncer légèrement avec un papier abrasif à grain fin (180 à 240). Passer la deuxième couche.

Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exactitude des notices proposées. Bosch décline également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.