

Pravilno klesanje

Postopek

Klesanje v slogu mojstra

Tudi za tako preprosto delo kot je klesanje ima vsak domači mojster svoje zvijače. Naj vam predstavimo, katera.

- 1** Pomembno: pri klesanju vedno nosite zaščitna očala, saj vam lahko drugače delci hitro priletijo v oči.
- 2** Klesanje: najprej morate narediti vodilno zarezo. Pri tem dleto držite nekoliko poševno in vodilno zarezo poglobljajte z rahlimi udarci s kladivom do globine približno enega centimetra. Tako v obdelovanec naredite luknjo.
- 3** Prebijanje: sedaj dleto držite navpično in ga s kladivom vodite po vodilni zarezi, da se obdelovanec prelomi.
- 4** Če obdelovance pred klesanjem vpnete: pazite, da vedno klešete le v smeri proti čeljustim primeža.

Bosch ne jamči za popolnost in pravilnost objavljenih navodil. Poleg tega Bosch opozarja, da ta navodila uporabljate na lastno odgovornost. Poskrbite za vse previdnostne ukrepe za vašo varnost.